

## Mercedes-Benz Vito Kasten 109/110/111/114 CDI FWD lang



**8.750 EUR**

MwSt. ausweisbar

### Technische Daten

Kategorie: Kastenwagen  
EZ: 05/2018  
KM: 163.471 km  
Kraftstoff: Diesel  
Leistung: 84 kW (114 PS)  
Auftragsnr.: WERK

### Technische Daten

Lackierung: ARKTIKWEISS  
Hubraum: 1.598 ccm  
Getriebe: Schaltgetriebe  
Modelljahr: 2018

Anzahl Sitze: 3  
HSN / TSN: 1313 / EDE  
HU / AU: 08/2026

### Beschreibung

#### Sonderausstattung:

Außenspiegel elektr. verstell  
und heizbar  
beide  
Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite  
Harnstofftank (AdBlue): 25 Ltr.  
Kraftstofftank: vergrößert  
Laderaumleuchte LED  
Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)  
Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner  
Park-Paket  
Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber  
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz  
Wärmeschutzverglasung  
Zweiwege Lautsprecher vorn

Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent  
Frontscheibe mit Scheibenantenne  
Generator 185 A  
Getriebe 6-Gang  
FSG  
Getränkehalter hinten  
Getränkehalter vorn  
Gurtstraffer  
Haltegriff Beifahrerseite  
Handschuhfach abschließbar  
Karosserie/Aufbau: Kasten Standard  
Karosserie/Aufbau: lang  
Laderaumtrennwand durchgehend  
Lastenverankerung / Verzurrösen  
Motor 1,6 Ltr.  
84 kW CDI KAT  
Nebelschlussleuchte  
Radstand 3200 mm  
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6  
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts  
Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)  
Sitzbezug / Polsterung: Stoff  
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar  
Stahlfelgen 6,5x16  
Verkleidung Fenstersäulen  
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch  
Verzurrschienen im Laderaum  
Seitenwand an Dachrahmen  
Wartungsintervall-Anzeige Assyst  
Zul. Gesamtgewicht 2,80 t  
Navigationssystem

Servolenkung

Zentralverriegelung

**Geschwindigkeitsregulierung:**

Tempomat

**Klimatisierung:**

Klimaanlage

**Sicherheit:**

ABS

ESP

**Das Auto hat einen Frontschaden !!!**







